
B15 仪表说明书 V0.1

一、显示屏功能说明



二、功能操作

- 1. 开关机:
 - 长按 键 2S 开机,再次键下则关机。
- 2. 档位切换

短按 建,档位在1-2-3 档位中切换。

- 3. 模式切换
 - 短按上键进行模式切换,可在 TRIP\ODO\DIS\TIME\SET\RPM\VOL 中切换。
- 4. 灯光控制
 - 单击 中 键前大灯亮,再次单击尾灯亮,再次则全部熄灭
- 5. 人力与电控
 - 长按 **下**键,在人力与电控模式下档位中切换。 电控模式下,自动适应助力与电动模式功能(具体根据车型)。
- 6. 功能设置

深圳市联兆电子有限公司 SHENZHEN LENZOD ELECTRONIC CO., LTD.

同时按上键与下键,系统进入"设置"状态。

7. 单位设置

在设置状态下,按 中 键在切换至 P1


上: 1英里 **下**: 0 公里

8. 数据清除

在"设置"状态下按 中 键切换至 P2

上:1清除 **下**:0 不清除

三、接线说明



四、配件清单

序号	名 称	图片
1.	电机控制器	



深圳市联兆电子有限公司

SHENZHEN LENZOD ELECTRONIC CO., LTD.

2.	机头控制器	
3	总程线	
4	助力器 (仅作参考,不提供)	
5	前灯	
6	尾灯	